

ЎСИМЛИКЛАРНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ ЙЎЛИ

Ўсимликлар мавжудлиги:



ЎСИМЛИКЛАР МУАММОСИ



НИМА ҚИЛИШ КЕРАК?

Ҳар бир рўзғор ўзи учун ўтинлик дарахтларни ўзи ўстириши керак

Ўрмоннинг ўзи тикланмаса, ниҳол экиш керак.

Агар ҳар бир оила бир йилда 5 тадан кўчат ўтқазса,

табиий муҳитдан ҳеч нарсани кесиб олишга ҳожат қолмайди,

ўшанда одамларнинг уйни иситиш учун ҳам, овқат пишириш учун ҳам ўтини бўлади ва табиатда кўп дарахтлар кесилмай қолади.

Ўтин ишлаб чиқариш бизнесини ташкил қилиш, яъни ўтинбоп дарахтлар экиш мумкин, улардан турли ерлар, ҳатто чўлда ўтин олинади.

Ҳар бир плантациянинг с 1 га еридан (ўртача) 500 долларлик соф фойда олиш мумкин

ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ҲИСОБИГА ЎТИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КАМАЙТИРИШ

1 Уйни иссиқ қилиш

роғма иккинчи дараза ўрнатиш

дараза токчаси билан дараза ўртасидаги бўшлиқни монтаж кўпиги билан тўлдириш

40% фоиз иссиқлик тирқишлари ёпилмаган деразалар сабаб йўқолади

2 40% фоиз иссиқлик йўқолиши

резина иситкич ёрдамида кириш эшиги тирқишларини ёпинг

энг яхшиси – иккинчи эшик ўрнатиш

3 деворларни иссиқликни ёмон ўтказувчи материаллар:

ёғоч, фанера, пенопласт, минерал вата билан иссиқ қилинг

полни деворга ишлатиладиган материаллар билан иссиқ қилинг ва унга гилам тўшанг

4 иссиқликнинг 35-40% фоизи девор орқали йўқолади

ташқи девор ёнига дарахт экинг, улар уйни қишда шамолдан, ёзда соя ташлаб, жазирамадан асрайди

Агар Ўзбекистондаги 3-3,5 миллион қишлоқ рўзғори

йилга 1 м³ = (4 та кесилган дарахт) тежаса

12-14 миллион дарахт кесилмай қолади

Ўзбекистоннинг ўсимликлар харитаси

Ҳар бир киши дарахтларни сақлаб қолиш учун нимадир қилса, Ўзбекистондаги ўрмонларни тиклай оламиз!